

DB Systemtechnik
Inspektionsstelle

Inspektionsbescheinigung

Osthannoversche Eisenbahnen AG
Dannenberger Bahnbogen 1
29525 Uelzen

wird auf der Grundlage der Inspektion vom 14.06.2022 - 16.06.2022
und des Inspektionsberichtes 22-68039-005-IGZfP-IB-9010
die Konformität der Arbeitsweise der

ZfP-Prüfstelle für die Zerstörungsfreie Prüfung
im Industriesektor Eisenbahn-Instandhaltung

in den Verfahren

ZfP-Sichtprüfung (VT), Magnetpulverprüfung (MT) und Ultraschallprüfung (UT)

mit den Anforderungen der DIN 27201-7 bestätigt.

Registriernummer: **DB-52-AB-292-2-22**

ausgestellt in Brandenburg-Kirchmöser, den 09.02.2023

Dr. Jochen Kurz
Leiter Inspektionsgebiet ZfP

Vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannt
Assoziierter Partner von EISENBAHN-CERT
Neutral und unabhängig

Diese Inspektionsbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die im Inspektionsbericht genannten Objekte bzw. Tatbestände. Die Aussagen gelten ausschließlich für die im Bericht genannten Bereiche und unter genannten Bedingungen. Diese Bescheinigung darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf zusätzlich der Zustimmung der Inspektionsstelle.

Osthannoversche Eisenbahnen AG
Dannenberger Bahnbogen 1
29525 Uelzen

Registriernummer: **DB-52-AB-292-2-22**

ZfP-Tätigkeit:

Bauteil	ZfP-Verfahren					
	VT	MT	UT	ET	PT	RT
Radsatzwelle mit Längsbohrung	☒	☐	☒	☐	☐	☐
Radsatzwelle ohne Längsbohrung	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Rad	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Drehgestellrahmen	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Fahrzeugrahmen	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Zughaken, Zugstangen, Teile von Mittelpufferkupplungen	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Puffer, Puffervorbauten	☒	☐	☐	☐	☐	☐
sonstige Bauteile	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Externe Prüfdienstleistungen	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Bewertung auf Basis folgender Regelwerke:

- IA-IGZFP-03 Inspektion einer ZfP-Prüfstelle durchführen
- DIN 27201-7:2020
  Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Grundlagen und Fertigungstechnologien - Teil 7: Zerstörungsfreie Prüfung
- DIN EN ISO 9712:2012
  Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien Prüfung
- Merkblatt ISB 02:2015-03 des DGZfP-Fachausschusses ZfP im Eisenbahnwesen: Industriesektor Bahn: Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Verfahren zur Bestätigung der Kompetenz einer ZfP-Prüfstelle nach DIN 27201-7 durch eine dritte Seite

Überwachungsfrist: Für die Festlegung einer angemessenen Überwachungsfrist ist der Anwender verantwortlich.
Die Konformitätserklärung gilt ausschließlich für die zum Zeitpunkt der Inspektion vorgestellte ZfP-Prüfstelle.

Online-Register: Der Eintrag in das Online-Register der DGZfP https://www.dgzfp.de/FA/ZfP-im-Eisenbahnwesen/Register-anerkannter-Werkstaetten erfolgt mit einer Gültigkeit bis 31.07.2027.

Inspektionsstelle:
DB Systemtechnik GmbH
Inspektionsstelle
Pionierstraße 10
32423 Minden

Inspektionsgebiet Zerstörungsfreie Prüfung
Leiter: Dr. Jochen Kurz
Tel.: +49 3381 812 312
Fax: +49 3381 812 348
E-Mail: jochen.kurz@deutschebahn.com